

ETNO

ВОСК-ЛАК пчелиный

очищенный, колеруемый



Описание

Натуральный пчелиный воск в виде жидкого крема, готового для нанесения. Состав имеет естественный восковой запах, покрытие сразу после нанесения практически без запаха. Самое естественное, натуральное и безопасное покрытие для дерева.

Эффект

После растирания формирует финишное натуральное шелковистое покрытие без запаха, с эффектом легкого лака. При последующей обработке воск-лаком пальмы Карнауба "ETNO" формируется полуглянцевое покрытие.

Назначение

Для внутренних работ. Для дерева и других гладких поверхностей без износа (камень, штукатурка и т.д.). Придает благородный вид, легкий блеск (шелковистость), углубляет цвет. Для стен и конструкцией из необработанного лакокрасочными материалами дерева. Очень легко наносится, быстро сохнет. Не рекомендуется обрабатывать поверхности с износом.

Требования к поверхности и подготовка

Поверхность должна быть гладкой, без существенных дефектов в виде глубоких царапин, углублений, незашпатлеванных сучков и т.д. - иначе в местах дефектов формируются белые включения нерасполированного воска. Поверхность обработать абразивной бумагой с зерном P100-150 - чем более гладкая поверхность, тем качественнее покрытие. Удалить пыль. На минеральной поверхности предварительно устранить все трещины и отшлифовать.

Нанесение

Состав встряхнуть в закрытой банке, затем открыть и тщательно перемешать. При необходимости, добавить до 3-5% универсальной колеровочной пасты и снова тщательно перемешать. Нанести ровным слоем, с умеренным избытком кистью или валиком, в 2-3 слоя с интервалом между ними 30-40 минут. Через 40-90 минут после нанесения последнего слоя поверхность располировать чистой щеткой с коротким, тонким и жестким ворсом (синтетическим или натуральным) до исчезновения белизны. При наличии белых нерасполированных участков в местах дефектов поверхности слегка обработать их горячим воздухом (бытовым феном) до исчезновения белизны и вновь располировать щеткой.

В процессе растирания могут осыпаться избытки воска - это естественное явление, не влияющее на качество и блеск покрытия.

На участки с недостаточным блеском нанести дополнительный слой покрытия. Количество слоев - обычно 2-3, в зависимости от характера поверхности и требуемой степени блеска. Допускается нанесение большего количества слоев. После нанесения финишного слоя перед располировкой обязательно выдержать не менее 40-60 минут.

При использовании в качестве грунта под воск-лак пальмы Карнауба "ETNO" достаточно нанести 1-2 слоя Пчелиного воск-лака с растиранием, как указано выше. Далее, для полуглянцевого блеска, нанести карнаубский воск-лак "ETNO" согласно инструкции на него.

Очистка инструмента, удаление покрытия

Инструмент сразу после работы промыть водой с мылом. Нанесенное покрытие удаляется механически (шлифованием), либо прогревом до температуры не ниже 50-70°C с одновременным механическим удалением.

Эксплуатация покрытия

При нагреве поверхности выше 50-60°C блеск снижается в связи с плавлением воска. Блеск восстанавливается натиранием щеткой, либо нанесением дополнительного слоя. При снижении блеска из-за износа в процессе эксплуатации поверхность растереть чистой щеткой. Из-за особенностей натурального пчелиного воска, при длительном воздействии воды могут формироваться практически невидимые более матовые пятна (могут быть чуть заметны на отражении). Устраняется легким растиранием щеткой. Свойства покрытия при этом не меняются.

Меры предосторожности

Не относится к опасным веществам, негорюч, не содержит растворителя. Не работать с жидким составом и не эксплуатировать обработанные поверхности при наличии аллергии на природные вещества и продукты пчеловодства!

Хранение

При температуре +5..+35°C в плотно закрытой таре. Не допускать замораживания. После замораживания состав нагреть до T=70-80°C и тщательно перемешать. Годен 5 лет.

Состав

Воск пчелиный очищенный в виде водного крема, без синтетических веществ.

Страна происхождения сырья Европа

ETNO Czech Group, Czech Republic

<http://ethno.cz>

