

ETNO

ВОСК-ЛАК пальмы Карнауба износостойкий, полуглянцевый



Описание

Натуральный карнаубский воск в виде жидкого крема, готового для нанесения. Состав имеет очень слабый растительно-древесный запах, покрытие сразу после нанесения полностью без запаха. Самый твердый и износостойкий из всех природных восков.

Эффект

После растирания формирует натуральное полуглянцевое покрытие без запаха, стойкое к износу.

Назначение

Для внутренних работ. Для дерева и любых других гладких поверхностей (окрашенные, ЛДСП, линолеум, пластик металл, штукатурка и т.д.). Придает блеск и износостойкость. Для стен, полов, мебели и изделий из дерева, обработанного лакокрасочными материалами, маслами. Дерево, не обработанное ЛКМ, предварительно загрунтовать пчелиным воском "ETNO".

Требования к поверхности и подготовка

Поверхность должна быть твердой, без дефектов в виде глубоких царапин, углублений, незашпатлеванных сучков и т.д. - иначе в местах дефектов формируются белые включения не-располированного воска. Неокрашенную деревянную поверхность обработать абразивной бумагой с зерном P120-150 - чем более гладкая поверхность, тем качественнее покрытие. После этого в качестве грунта рекомендуется нанести 1-2 слоя пчелиного воск-лака "ETNO" и растереть. На минеральной поверхности предварительно устранить все трещины и отшлифовать.

Нанесение

Состав встряхнуть в закрытой банке, затем открыть и тщательно перемешать. Нанести очень тонким (чуть заметным) слоем кистью или валиком на небольшой участок поверхности, дож-даться когда поверхность начнет белеть (через 1-3 минуты) и располировать щеткой с корот-ким, тонким и жестким ворсом (синтетическим или натуральным) до исчезновения белизны. Обработку проводить небольшими участками - нанесение и полировка через 1-3 минуты. При слишком короткой сушке покрытие менее выражено. При более длительной сушке усилие при располировке повышается. При наличии белых нерасполированных участков в местах дефектов поверхности слегка обработать их горячим воздухом (бытовым или техническим феном) до исчезновения белизны и вновь располировать щеткой.

На участки с недостаточным блеском нанести дополнительный слой покрытия. Количество слоев - обычно 1-3, в зависимости от поверхности и степени блеска. Максимальное количест-во слоев не ограничено.

Очистка инструмента, удаление покрытия

Инструмент сразу после работы промыть водой с мылом. Нанесенное покрытие удаляется механически (шлифованием), либо прогревом до температуры не ниже 60-80°C с одновре-менным механическим удалением.

Эксплуатация покрытия

При нагреве поверхности выше 80-90°C блеск исчезает в связи с плавлением воска. Блеск восстанавливается натиранием щеткой, либо нанесением дополнительного слоя. При снижении блеска в процессе эксплуатации из-за износа (полы, скамьи и т.д.) нанести дополнительный очень тонкий слой воск-лака и растереть.

Из-за особенностей природного карнаубского воска, при длительном воздействии воды могут формироваться практически невидимые более матовые пятна (могут быть чуть заметны на отражении). Устраняется легким растиранием щеткой. Свойства покрытия при этом не меняются.

Меры предосторожности

Не относится к опасным веществам, негорюч, не содержит растворителя. Не работать с жидким составом при наличии аллергии на растительные вещества!

Хранение

При температуре +5..+35°C в плотно закрытой таре. Не допускать замораживания. После замораживания состав нагреть до T=90-95°C и тщательно перемешать. Годен 5 лет.

Состав

Воск пальмы Карнауба в виде водного крема, без синтетических веществ.

Страна происхождения сырья Бразилия

ETNO Czech Group, Czech Republic

<http://ethno.cz>

